## お客様各位

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部 東ソー・テクノシステム株式会社

## CCP&8020 シリーズ修理対応終了について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格段のお引き立てにあずかり、 厚く御礼申し上げます。

弊社製 HPLC: CCP&8020 シリーズ (別紙詳細) は大半の装置が既に製造停止後 10 年以上経過しており、電子部品や基板等が調達不能なケースが発生し始めております。

弊社と致しましては、これらの装置の修理対応をお客様のご要望に応えるべく努力してまいりましたが、近い将来、修理不能となってしまうケースが増加する事が予想されます。 つきましては大変恐縮ですが、下記期日をもちまして修理対応を終了させて頂くことといたしました。

長年のご愛用に深謝いたしますとともに、ご理解ご了承頂きます様お願い申し上げます。

敬具

記

・修理対応終了期日 : 2018年9月30日

・対象製品 : 別紙ご参照下さい

製品名	品番	型式名
ポンプ	0017461	C C P M-II
	0017889	CCPM-II (PEEK)
	0017480	CCPS
	0017890	CCPS (PEEK)
	0018490	DP-8020
	0018780	DP-8020 (PEEK)
CCPコントローラ	0017470	P X-8 0 2 0
紫外可視検出器	0017462	UV-8020
蛍光検出器	0018045	F S-8 0 2 0
多波長検出器	0018301	PD-8020
示差屈折計	0017471	R I - 8 0 2 0
	0017472	R I - 8 0 2 2
	0018227	R I - 8 0 2 1
電気伝導度検出器	0017797	CM-8020
電気化学検出器	0017784	E C-8 0 2 0
ラジオHPLC検出器	0017599	R S-8 0 2 0
オートサンプラ	0017463	A S-8 0 2 0
	0017504	AS-8020 (樹脂)
	0017770	A S-8 0 2 0 L V
	0018448	A S-8 0 2 1
カラムオーブン	0017464	C O-8 0 2 0
	0017841	CO-8020(冷却機構付)
リアクタ	0018100	RE-8020
フラクションコレクタ	0017968	F C-8 0 2 0
FCコントローラ	0018070	F X-8 0 2 0
バルブコントローラ	0017759	V C-8 0 2 0
オンラインデガッサ	0017465	S D-8 0 2 2
	0017466	S D-8 0 2 3
システムコントローラ	0017330	S C-8 0 2 0
インテグレータ	0017750	Chromatocorder 2 1